

**Localisation :** 325 rue du bois joli, Mignaloux-Beauvoir

**Coordonnées GPS :** N 46.5768°, E 0.35s78°



**Diagnostic :**

Dans cette zone trente la présence de coussins berlinois évitables pour un deux-roues est correcte.

Par contre, les banquettes rouges foncées utilisées normalement en séparation d'une piste cyclable risquent de provoquer un accident grave.

Elles sont dans les courbes au milieu de la voie et sont pratiquement indétectables la nuit.

Dans une autre partie de la cité, des pieux en bois plantés dans la chaussée sont aussi dangereux.

**Proposition :**

<b>Supprimer</b>	<b>Déplacer</b>	<b>Modifier</b>	<b>Isoler</b>	
------------------	-----------------	-----------------	---------------	--

Signaler la présence des coussins berlinois par un panneau  
Supprimer tout les dispositifs de séparation de voie.

Danger	Type de danger	Obstacles indétectable au milieu de la voie en courbe
	Séparation	Aucune
	Implantation	Zone péri-urbaine
voie	Fonction	Circuler dans la cité
	Type de voie	2 voies
	Environnement	Zone pavillonnaire
	Profil en travers	Plat avec profilé caniveaux en bitume
	Largeur	Chaussée : 6m Trottoir : gravillons
	Caractéristiques	
traf	Vitesse réglementée	30 Km/h
	Nature du trafic	Desserte locale transit
	Modes	Tous usages



Localisation :				
Coordonnées GPS :				
	Danger	Type de danger		
		Séparation		
		Implantation		
		Fonction		
	voie	Type de voie		
		Environnement		
		Profil en travers		
		Largeur		
		Caractéristiques		
		Vitesse réglementée		
	trafic	Nature du trafic		
		Modes		
	Diagnostic :			
Proposition :				
<b>Supprimer</b>	<b>Déplacer</b>	<b>Modifier</b>	<b>Isoler</b>	

